



ALGEMEEN BESTUUR

Betreft: Informerend Programma: 1. Waterveiligheid
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: Poho-DB

Onderwerp

inspectie regionale waterkeringen 2026

Bijlagen

1. Rapportage visuele voorjaarsinspectie 2026 regionale keringen

Kennisnemen van

De rapportage visuele voorjaarsinspectie 2026, regionale keringen

Inleiding

In de bijgevoegde rapportage staan de bevindingen van de voorjaarsinspectie van de regionale waterkeringen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.

Kernboodschap

Tussen 16 februari en 15 mei 2026 zijn een deel van de regionale waterkeringen in het beheergebied van Noorderzijlvest visueel geïnspecteerd. Dit betreffen alleen de risicovolle waterkeringen. Ook de waterkeringen rondom de waterbergingen Leekstermeer, Bakkerom de Dijken en De Drie Polders zijn geïnspecteerd. De waterkeringen rondom de Onlanden zijn deze schouwperiode niet geïnspecteerd aangezien er grootschalige verbeterwerkzaamheden gaande zijn aan deze waterkeringen. Lokaal is sprake van enige schade in de vooroever en beschoeiing waardoor er sprake is van uitspoeling, tevens is het op enkele delen, voornamelijk langs het Reitdiep in de stad Groningen, niet goed mogelijk, vanwege begroeiing, om de waterkering goed te inspecteren. De waterveiligheid is hierdoor echter niet in het geding.

Een speciaal aandachtspunt is de beverproblematiek, het aantal meldingen van beverschade neemt toe o.a. in waterkeringen ter plaatse van de het leekstermeer, lettelberterdiep, Lauwersmeer en nabij Kardingse zijn beversporen en burchten aangetroffen.

In de rapportage staan de bevindingen van de voorjaarsinspectie nader beschreven. Dit is de systematische en gedetailleerde inspectie, waarin de actuele staat van de waterkering aan het eind van het gesloten seizoen wordt bepaald.

Gemiddeld beschouwd is de conditie van de regionale keringen te bestempelen als redelijk. Lokaal is sprake van ongewenste begroeiing dan wel sprake van beschoeiing van ondeugdelijke staat. Specifiek is op te merken dat het binnentalud van de noordelijke Eemskanaaldijk ter hoogte van Appingedam vervormt en de kwelsloot steeds verder wordt dichtgedrukt. Dit levert geen acuut gevaar op voor de waterveiligheid, maar is wel aanleiding tot zorgen. Ook is hier het beheer en onderhoud door de slechte staat van het maaipad niet goed mogelijk. Als gevolg hiervan is het dijklichaam ter plaatse voorzien van enkele meetvoorzieningen en wordt er nader onderzoek gedaan om te bepalen waarom dit plaats vindt en hoe dit verholpen kan worden.

Eventueel benodigde tijdelijke maatregelen / herstelwerkzaamheden aan de geïnspecteerde regionale keringen zijn inmiddels ondernomen dan wel worden de komende periode nader uitgewerkt en ingepland.

Vervolg

Deze rapportage wordt verspreid binnen het waterschap Noorderzijlvest en ter beoordeling aangeboden aan de toezichthouder van het waterschap, de Provincie Groningen.